

Antikvarisk medverkan

Gyllenfors kyrkogård

Byte av stolpbelysning



*Båraryds socken i Gislaveds kommun
Jönköpings län*

Antikvarisk medverkan

Gyllenfors kyrkogård

Byte av stolpbelysning

*Båraryds socken i Gislaveds kommun
Jönköpings län*

Rapport: Britt-Marie Börjesgård. Foto: Britt-Marie Börjesgård, Robin Gullbrandsson.
Grafisk design: Anna Stålhammar.
Tryckning och distribution: Marita Tidblom.


Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
Ur karta © Lantmäteriet. Medgivande MS20067/02097.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2011

Innehåll

Inledning	5
Syfte	5
Historik	5
Före restaurering.	6
Omfattning och vidtagna åtgärder	6
Sammanfattning.	7
Referenser.	7
Tekniska och administrativa uppgifter	8
Bilaga	9



Ritning Göran Pauli, daterad 1928. JLM

Inledning

Våren 2011 byttes den befintliga stolpbelysningen på Gyllenfors kyrkogård. Gislaveds kyrkliga samfällighet beviljades tillstånd till åtgärden, länsstyrelsens dnr 433-4736-10, den 24 september 2010. Arbetsanvisningarna var upprättade av bsv arkitekter och ingenjörer i Värnamo och elhandlingar av BLMB elteknik.

I beslutet noteras att samfälligheten har utsett Jönköpings läns museum, antikvarie Britt-Marie Börjesgård till antikvarisk medverkande, som följde arbetena och som tillika är rapportansvarig.

Syfte

Syftet med åtgärden var att få en god och enhetlig belysning på kyrkogården.

Historik

Gyllenfors kyrkogård är anlagd 1931 efter ritningar av arkitekt Göran Pauli, Jönköping. Kyrkogården kan beskrivas som en sammansmältning av det sena 1800-talets parkideal och 1900-talets skogskyrkogård med sin symmetriska uppbyggd med rätvinkliga kvarter och en tydlig huvudaxel mot kapell i ett utsparat bestånd av högstammiga furor. Kyrkogården utvidgades 1984, den delen har en mer renodlad skogskyrkogårdskaraktär. Kapell tillkom 1937 och är också det ritat av Göran Pauli.



Kyrkogården före åtgärd, vid sidan om mittgången skymtar den tidigare lyktbelysningen. Foto: Robin Gullbrandsson juli 2007.



Vid mittgången stod två stolpar med armaturer av lyktmodell. Foto: Robin Gullbrandsson juli 2007.

Foto före åtgärd. Armaturer med glober var den generellt förekommande modellen.

Före restaurering

Belysning saknades längs några gångar på kyrkogården vilket gjorde att dessa delar upplevdes mörka.

Den befintliga belysningen bestod övervägande av runda glober på stolpe, vilka var svåra att komplettera och dessutom inte gav det riktade ljus mot mark som var samfällighetens önskemål. Förutom de runda globerna på stolpe, fanns också armaturer av lytkaraktär vid kapellets entre.



Omfattning och vidtagna åtgärder

Arbetena omfattade byte och komplettering av befintlig stolpbelysning på kyrkogården. 21 stolpbelysningar inklusive fundament demonterades varav 9 fundament återanvändes. Enligt ny belysningsplan monterades 26 stolpar på kyrkogården.

Kompletteringen har i huvudsak skett i anslutning till den ursprungliga kyrkogården, vid de parallella gångarna till mittaxeln från kapellet, som tidigare saknade belysning.

Vid besiktning av en monterad provstolpe den 18 januari 2011 konstaterades att det var en avvikelse från ritning i så motto att stolparna var 3000 mm istället för 2900, vidare satt eldosan högre på stolpen (1100 istället för 380), avvikelserna godkändes. Även de fyra stolpar som omger kapellet är ca 10 cm högre i förhållande till ritning, dvs 2800 istället för 2700 mm, se bilaga 3.

Nyttjade armaturer

De nya stolparna föreskrev ha en längd om 2900 mm förutom de fyra stolparna som omger kapellet där de är något lägre, 2700 mm. Nyttjad belysning är tillverkad av Fagerhult, modell Azur med produktnummer 901941. Stolparna är gjutna i aluminium. De har en antracitgrå kulör.



Vid besiktning av monterad provstolpe januari 2011 noterades att stolpen var högre än föreskrivet.

Sammanfattning

Åtgärderna har innefattat:

- byte och komplettering av stolpbelysning på kyrkogården.

Utvärdering

Slutbesiktning av de utförda arbetena genomfördes den 21 juni 2011. Vid besiktningstillfället deltog från samfälligheten kyrkogårdsförman Magnus Rickardsson och antikvarie Britt-Marie Börjesgård, läns museet.

Vid besiktningen noterades att enstaka stolpar behöver riktas något, i övrigt inga anmärkningar. Detta åtgärdas och föranleder inget behov av efterbesiktning.

Under arbetets gång noterades en avvikelse från ritning vad gäller stolparna höjd, denna avvikelse godkändes.

Läns museet har löpande följt de utförda arbeten och de aktuella åtgärderna har genomförts på ett ur antikvarisk synvinkel tillfredsställande sätt, varför de godkändes.

Referenser

Arkiv

Jönköpings läns museum, topografiska arkivet, handlingar och foton.

Tryckta källor

Gullbrandsson, R. 2007. *Gyllenfors kyrkogård – kulturhistorisk karakterisering och bedömning*. Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 2007:97

Tekniska och administrativa uppgifter

Länsstyrelsens tillstånd: 433-4736-10
Jönköpings läns museums dnr: 208/11
Beställare: Gislaveds kyrkliga samfällighet
Fastighetsägare, byggherre: Gislaveds kyrkliga samfällighet
Projektledare: Ebbe Falk
Entreprenör: Elkompaniet Gislaved
Antikvarisk medverkande: Britt-Marie Börjesgård
Rapportansvarig: Britt-Marie Börjesgård
Foto: Britt-Marie Börjesgård, Robin
Gullbrandsson
Slutbesiktning: 21 juni 2011
Län: Jönköpings län
Kommun: Gislaveds kommun
Socken: Båraryds socken
Fastighetsbeteckning: Gyllenfors kyrkogård
Belägenhet: Ekonomiska kartans blad Gräfhult
6D 0c 1988.
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.



Före åtgärd, globbelysningen vid minnesplatsen. Foto: Robin Gullbrandsson juli 2007.

Bilaga

1. Fotografier från slutbesiktningen 21 juni 2011
2. Situationsplan (förfrågningsunderlaget)
3. Ritning belysningstolpar (förfrågningsunderlaget)



Belysningen i anslutning till kapellet.






XREF: H:\1981001\01_31_Ritningar\Modell\VM-plandwg H:\1981001\01_31_Ritningar\Modell\KEM\NMRUTA_1dwg H:\1981001\01_31_Ritningar\Modell\KEM\Slips-630dwg




- FÖRKLÄRNINGAR
- 1 MARKERAS SÖKART FÖR EKBLÅDE
 - 2 PLACERAS I 1' RÄNN ASPHALTVAKT.
- ANVISNINGAR
SE RÄNNEBESKRIVNING OCH ANMÄLNINGSYTER

REF	ANMÄNNING	AVSEER	SKALA	ÖVNING
			1:250	
FÖRFÄGINGSUNDERLAG				
GYLLENFORS KYRKOGÅRD				
BLMB <small>Byrå för landskap</small> Byrå för landskap 241 021 Långgö 081 021 Långgö Fax 0372 - 120 16 Epost info@blmb.se www.blmb.se				
UTGIVNING	1981001_01	REVISORIS AV	REVISORIS AV	REVISORIS AV
DATE	19-08-31	REVISORIS AV	REVISORIS AV	REVISORIS AV
GILLAVENS PASTORAT				
UTVÄNDIG BELYSNING				
SITUATIONSPLAN - EL				
SKALA	1:250	TYPER	E60.01	REF



STOLPE POS L1, L3



STOLPE POS L2

-	-	-	-
BET	ANT	REG AVSER	SIGN DATUM

Konstr. BL	Ritad av BL	Datum 2010.08.31	Rev datum	Status FÖRFRÅGNINGSHANDLING	Skala 1:20
BLMB elteknik <small>KONSULTER INOM EL-TELE-HISS-DATA-STYR- och ÖVERVAKNINGSSYSTEM</small>				BLMB Elteknik AB Garvaren, 341 60 Ljungby Tel. 0372 - 168 00 Fax 0372 - 104 16 Epost info@blmb.se	
				GYLLENFORS KYRKOGRÅRD, UTVÄNDIGG BELYSNING GISLAVEDS PASTORAT PRINCIPRITNING STOLPAR	